




1. Разделка полужесткого кабеля



2. Пайка внутреннего проводника кабеля в штырь



3. Сборка штыря, изолятора и соединителя



4. Пайка наружного проводника кабеля к корпусу соединителя

